KryTech 532

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- **Longueur (cm)** 45cm
- **Epaisseur (mm)**
- **Couleur** Gris
- **Finition intérieure** Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
- **Conditionnement** 6 paires/sachet - 72 paires/carton
- **Informations complémentaires** Taille unique / Testé selon la norme EN 388



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2

CE

334XB
ISO 13997 :
5.3 N (540g)

L'ISO 13997 indique le poids nécessaire à mettre sur une lame pour couper en un seul mouvement.
Le résultat a été obtenu selon la norme ISO 13997, à partir de la moyenne de plusieurs mesures. Comme les échantillons individuels auront évidemment une résistance à la coupure plus ou moins grande que la moyenne, ce résultat ne constitue qu'une indication générale de protection.

Légendes

EN 388 **DANGERS MÉCANIQUES**

NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- Résistance à l'abrasion
- Résistance à la coupure
- Résistance au déchirement
- Résistance à la perforation
- Résistance à la coupure selon ISO 13997
- Protection contre les chocs

EN 407 **DANGERS THERMIQUES**
Chaleur et feu

NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Comportement au feu
- Résistance à la chaleur de contact
- Résistance à la chaleur convective
- Résistance à la chaleur radiante
- Résistance aux petites projections de métal en fusion
- Résistance aux grosses projections de métal en fusion

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-1 Type A — **U V W X Y Z**

A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbone disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle

EN ISO 374-1 Type B — **X Y Z**

J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%
M	Acide nitrique 65%
N	Acide Acétique 99%
O	Ammoniaque 25%
P	Peroxyde d'hydrogène 30%
S	Acide fluorhydrique 40%
T	Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-1 Type C

EN 421 **CONTAMINATION RADIOACTIVE**

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries et champignons**

EN ISO 374-5 — **Protection contre bactéries, champignons, et virus**
VIRUS

EN 511 **DANGERS DU FROID**

NIVEAUX DE PERFORMANCE
0-4 0-4 0 ou 1
- Résistance au froid convectif
- Résistance au froid de contact
- Perméabilité à l'eau

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

KryTech 532

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Une zone de pouce ultra mince : pour un meilleur confort, une sécurité accrue tout en gardant une bonne dextérité, avec une bande auto agrippant ajustable pour encore plus de sécurité
- Lavable jusqu'à 5 cycles (Selon les conditions de lavage et de séchage)
- Certifié OEKO-TEX® pour garantir la protection de la santé des travailleurs
- Disponible en emballage pour distributeur automatique
- Ancien nom : Krytech Arm 532

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile

- Montage de tôles fines
- Assemblage automobile
- Manipulations de pièces métalliques
- Travaux de maintenance mécanique

Industrie mécanique

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Ne pas utilisé à côté de machines en mouvement.
- La manchette doit être portée et associée à un gant avec au minimum le même niveau de protection.
- Ajustez la manchette sur le bras avec la sangle Velcro ®.
- Attention: l'utilisation de gant inapproprié ou de nettoyage peuvent altérer le niveau de performance. Pour plus d'informations sur l'utilisation ou des performances des manchettes, contactez votre distributeur ou Mapa Professional Service Technique Clients (stc.mapaspontex @ mapaspontex.fr)

Conditions de stockage

- Stocker les manchettes dans leur emballage d'origine à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité

Conditions de lavage

- Performance des manchettes ne sont pas affectées jusqu'à 5 cycles de lavage* dans les conditions d'écrites ci-dessous: L'utilisation d'une machine à laver industrielle et d'une lessive standard, la température du programme synthétique 60 ° C et essorage à 400 tours par minute. Une mauvaise utilisation des manchettes ainsi que tout procédé de nettoyage ou de blanchiment qui n'est pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performances.
- Le client ou le blanchisseur est seul responsable du respect des dites conditions de lavage.
- *Tests effectués : 5 lavages consécutifs sur un gant neuf

Conditions de séchage

- Séchage à 60°C au maximum.
- Mettez les manchettes sur des mains sèches et propres.
- Vérifier que l'intérieur des manches est sec avant de les mettre de nouveau.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- **Attestations CE de type :** 0075/014/162/08/18/1789
- **Délivré par l'organisme agréé nr :** 0075 - C.T.C - 4 rue Hermann Frenkel - 69367LYON Cedex 07- France

MAPA® PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com