

CODE ARTICLE: 1006080

Kit Hygiène - Clarity™ C1/C1H/C1F



Présentation générale

Reference Number

1006080

Type de produit

Antibruit

Gamme

Casques Antibruit

Marque

Howard Leight by Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

BILSOM

Industrie

- Agriculture • Environnement ATEX • Bâtiment et Construction • Industries Chimiques
- Energie ou Electricité • Sapeurs-pompiers • Pêche • Industries Alimentaires • Fonderie
- Industries du Verre • Espaces Verts • Nettoyage industriel • Industrie sidérurgique
- Logistique • Maintenance • Pétrochimie • Services • Télécommunications
- Industries textiles • Services Publics • Soudure • Industries du Bois • Construction Navale
- Industrie • Administration

Utilisation du produit

Kit Hygiène pour Clarity C1/C1H/C1F

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Prolonge les prestations et la durée de vie du casque. Remplacer les coussinets tous les 6 mois en cas d'usage normal, plus fréquemment en cas d'usage intensif. Les coussinets à crans permettent un remplacement rapide et facile.

Descriptif technique

Conception des casques antibruit

Aucun

Diélectrique

No

Amplification sonore

No

Radio AM/FM

No

Fonction d'interruption automatique

No

Prise d'entrée audio

No

Haute visibilité

No

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

0


Numéro de certificat EC

N/A

Numéro d'attestation

N/A

Photos et images



PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/2a05ef87b8854c749e2633527ab27f89.jpg>

Maintenance

Cycle de vie

Les coussinets doivent être remplacés périodiquement pour maintenir une absorption maximum. Suivre les instructions pour le remplacement des coussinets et de la mousse interne.

1) Usage et port général - Les coussinets et les mousses internes devraient être remplacés au moins tous les 6 mois.

2) S'ils sont utilisés et portés fréquemment sous un climat humide et sévère - les coussinets et les mousses internes devraient être remplacés au moins tous les 3 mois. En cas de fissure et de fuite visibles - remplacer immédiatement les coussinets et les mousses internes.

Information de stockage

Après leur utilisation, ranger les casques dans une boîte ou un casier sec et propre. Ne pas employer de solvants ou des produits à base de pétrole. Ne pas plonger les casques dans l'eau.

Instructions d'entretien

Les casques constituent un dispositif très important pour la sécurité et devraient être contrôlés régulièrement. Leur efficacité dépend de l'utilisation, du soin et de l'entretien. Les casques, et en particulier les coussinets, peuvent se détériorer avec l'usage et devraient être examinés fréquemment pour contrôler les fissures et les fuites. Lorsque les coussinets deviennent durs, sont endommagés ou détériorés, il est nécessaire de les remplacer immédiatement en utilisant les kits d'hygiène. Les casques doivent être régulièrement nettoyés. Employer une solution désinfectante douce. Un chiffon doux suffit.

Conditionnement

Code EAN

7312550060803

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Sperian Protection Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Kit Hygiène - Clarity™ C1/C1H/C1F

Référence: 1006080

Norme(s):

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

N/A

Délivré par:

Fait en , le 09/01/2012

Par:

Division: Protection de la Tête

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Philip John'.

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.sperian.com