



pack
confiance

Chers Clients,
Merci de prendre connaissance des modifications
des produits de votre Pack Confiance

Votre équipe Téréva

Code	Libellé	Fournisseur	Cause de suspension Pack Confiance
2042855	GU10 REFLED 450 LM 3K 36° DIM	SYLVANIA	Suppression fournisseur
2042856	GU10 REFLED 450 LM 4K 36° DIM	SYLVANIA	Suppression fournisseur
1146210	PACK ALCA LR06/AA 6+2 HIGH	VARTA	Remplacement du produit en cours par le code I314799
1146211	PACK ALCA LR03/AAA 6+2 HIGH	VARTA	Remplacement du produit en cours par le code I314797
563233X	UNION MALE RAPIDE D16 M1/2	RIQUIER	Suspension temporaire
563242S	UNION RAPIDE FEMELLE D16 F1/2	RIQUIER	Suspension temporaire
563277N	BOUCHON FEMELLE RAPIDE D12	RIQUIER	Suspension temporaire
563279J	BOUCHON FEMELLE RAPIDE D14	RIQUIER	Suspension temporaire
563280U	BOUCHON FEMELLE RAPIDE D16	RIQUIER	Suspension temporaire
563228U	UNION MALE RAPIDE D12 M3/8	RIQUIER	Suspension temporaire
563229F	UNION MALE RAPIDE D12 M1/2	RIQUIER	Suspension temporaire
563231B	UNION MALE RAPIDE D14 M3/8	RIQUIER	Suspension temporaire
563232M	UNION MALE RAPIDE D14 M1/2	RIQUIER	Suspension temporaire
563241H	UNION RAPIDE FEMELLE D14 F1/2	RIQUIER	Suspension temporaire



tēreva[!]
eau, air, énergie

Version 29/10/2018

tereva.fr / tereva-direct.fr