



# FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E2654**

Ancienne référence :

## TABLIER A BAVETTE CUIR CROUTE RHT

### Descriptif :



confectionné en cuir croûte de bovin RHT (Résistant Hautes Températures) - le traitement RHT permet au cuir de garder sa souplesse plus longtemps face à la chaleur - version standard avec lanière de cou et ceinture réglable avec boucle rapide existe en version avec bretelles réglables croisées dans le dos pour répartition du poids sur les 2 épaules - existe aussi sans bavette à porter autour de la ceinture pour protéger uniquement les jambes- coutures en fil Kevlar-dimensions standard : 90x70cm poids 750g - 110x70cm poids 900g - 110x90cm poids 1000g- 130x100cm poids 1500g (poids indicatifs) E2654007 Tablier à bavette cuir RHT 110 X 60 avec double poche

E2654-000B: Modèle 90x70cm avec bretelles croisées

E2654-010: Modèle pour boléro E3154

Dimensions : 90x70 110x90 130x100

Tailles disponibles : voir dimensions

### Préconisation

protection du devant du corps lors d'opérations de soudage et/ou oxycoupage et/ou meulage, complément de protection des vêtements ISO 11611 classe 1 (par exemple en tissu type coton Proban)

**Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.**

Cet EPI a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°033/2020/1022CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



**A1 classe 2**

**Classe 1 :**

Résistance à la projection de 15 gouttes  
Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m<sup>2</sup>>12s

**ISO 11611**

**Classe 2 :**

Résistance à la projection de 25 gouttes  
Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m<sup>2</sup>>16s


**N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus**

Entretien :

Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage ménager conseillé, mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : ATTENTION dos et bras non protégés, travailler face au risques - porter des EPI adaptés (veste, pantalon, gants, guêtres, cagoule de soudage etc,,)



Manteau / Tablier

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S – T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M – T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L – T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL – T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.

Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par-dessus.

Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.