


37 095 000 ROBINET FLOTTEUR




DESCRIPTION DU PRODUIT

- 3/8"
- Installation universelle
- Sans pièce de compensation des écarts
- Capuchon
- Réduction maxi 100 mm



37 095 000 ROBINET FLOTTEUR



PIÈCES DÉTACHÉES, mars 2021 – now

- 1: Levier (N ° de commande 43734000)
- 1.1: Joint (N ° de commande 4377000M)
- 2: Membrane servo (N ° de commande 43536000)
- 3: Membrane (N ° de commande 4375800M)
- 4: Bouchon latéral avec joint (N ° de commande 43735000)
- 5: Flotteur (N ° de commande 4379100M)
- 6: Kit de joints (N ° de commande 43722000)*

*Accessoires spéciaux