

Poignet élastique pour un ajustement optimale

Liner polyester haute visibilité jauge 15 améliore la visibilité des mains

Enduction étanche nitrile sablée, apportant grip et souplesse.

Lavable en machine

Les 3 couches d'insert SuperFabric®* offrent la meilleure résistance aux coupures du secteur (couche intérieure) résistant à un fluide sous haute pression & perforation par fluide jusqu'à 700 bar (10,150 PSI)

Gant unique contre les piqûres par aiguilles offrant un confort incroyable

9032 PointGuard® Ultra

ZONES DE PROTECTION



CARACTÉRISTIQUES:

HexArmor® établit la norme de l'industrie pour la protection à la piqûre par des aiguilles avec des solutions pour une variété d'applications. Nos produits résistants aux piqûres d'aiguilles font plus que passer des méthodes d'essai acceptées par l'industrie; nous les avons soumis à de nombreuses applications dans le monde réel, avec un historique de succès indéniable. Les normes de test ne tiennent pas compte des nombreuses variables auxquelles les employés sont confrontés sur le chantier, nous avons donc créé nos propres tests, reflétant les conditions et les dangers auxquels nos utilisateurs sont confrontés.

PROPRIÉTÉS:

Style:	Résistant aux aiguilles
Préhension:	À sec ou en présence d'un peu d'huile
Style de revers:	Élastique
Tailles:	De 7/S à 10/XL

HexArmor®

Découvrez la gamme de gants HexArmor sur hexarmor.eu

Les produits HexArmor® sont résistants à la déchirure et à la perforation, MAIS ILS NE SONT PAS GARANTIS CONTRE LES DÉCHIRURES OU LES PERFORATIONS. Ne les utilisez pas avec des lames ou des outils mobiles ou dentés. L'utilisateur a l'entière responsabilité de vérifier que le produit convient pour l'usage qu'il veut en faire et pour son application spécifique. Les zones de protection doivent être utilisées à titre indicatif. Les zones de protection effectives assurées par le produit peuvent varier selon les conditions d'usage.

Produit protégé par des brevets et brevets en instance.

*SuperFabric® is a registered Trademark of HDM, Inc.