


Indicateur d'usure pour accouplements N-EUPEX

- L'indication d'usure réduit les périodes d'arrêt
- Pour les raisons suivantes :
- L'état des éléments flexibles peut être vérifié pendant le fonctionnement
- Pas besoin d'interrompre le processus de production (par exemple, dans l'industrie chimique) pour le contrôle de l'usure
-
- Contrôle facile et rapide
- Permet de déterminer rapidement un désalignement excessif et d'éviter les dommages



Mise en place




Accouplement FLENDER

avec indicateur d'usure

FLENDER

- **Solution: Accouplement avec indicateur d'usure**



Une fois que la flèche noire apparaît dans le champ rouge "change", les éléments élastomères doivent être changés.

FLENDER couplings

Bénéfice client = indicateur d'usure

FLENDER

- **Solution!**

Lien Vidéo

<https://youtu.be/wahYmn-uAUE>

