

COBRA™

CASQUE EVOLite® CREMAILLERE AVEC CAGOULE SOUDEUR

FICHE TECHNIQUE

CODE PRODUIT: AFY231-001-100

MASQUE SOUDEUR COBRA COMBINE A UNE PROTECTION EN397

PROTECTION OCULAIRE ET
FACIALE



CASQUE EVOLITE®:

Une des meilleures
protections EN 397 pour
la tête.



CAGOULE COBRA™:

La cagoule soudage Cobra
en nylon 66 est conçue pour
offrir un maximum de tech-
nicité, confort et protection à
l'utilisateur.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Assurez-vous que la notice ait été lue et comprise afin que la visière puisse être réglée avant utilisation

Deux types de filtres auto-obscurcissant disponibles: un filtre à teinte fixe qui varie de la teinte 3 à 9; et un filtre à teinte variable de #4 à #9 - #13

Sélectionnez la teinte de soudage requise pour votre application à l'extérieur de la cagoule (filtre à teinte variable uniquement)

Réglez la sensibilité et le temps de retour à la teinte claire sur le filtre à l'intérieur de la visière à la satisfaction de l'utilisateur

Assurez-vous que la cagoule soit portée avant d'entrer dans la zone à risque

La cagoule s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inactivité

PERFORMANCE

Alimentation à énergie solaire, aucune pile nécessaire

Températures recommandées :

Température de stockage: -10°C ~ +50°C / 14°F ~ 122°F

Température d'utilisation: -50°C ~ +55°C/+23°F ~ 131°F

Transmission de la lumière:

9 Teinte 9 - 13 (teinte variable)

Teinte 11 (teinte fixe)

Inactif Teinte 4 (teinte variable)

Teinte 3 (teinte fixe)

Temps de réaction: clair - foncé 0.05 millisecondes

Temps de retour à la teinte claire:

Min 0.1sec ~ Max 0.5sec

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Conservez les capteurs et la cellule solaire propres

Nettoyez la cartouche à l'aide d'un savon neutre et d'un chiffon doux, qui devrait être humide et non saturé

Ne pas utiliser de substances abrasives ou solvants

Toute pièce rayée, fissurée ou endommagée doit être remplacée immédiatement avant que le casque ne soit utilisé

Rangez l'appareil dans l'emballage fourni, à l'abri des rayons du soleil, loin de tout produit chimique et abrasif



CONFORMITE

Cagoule soudage répondant aux exigences de la norme EN 379:1997, EN 175:1997, EN 166: 2001 et ANSI Z87.1

Le casque Evolite répond aux exigences de la norme EN397:2012

Numéro de certificat 500011, délivré par l'organisme de certification BSI

COBRA™

CASQUE EVOLite® CREMAILLIERE AVEC CAGOULE SOUDEUR

CODE PRODUIT: AFY231-001-100

MASQUE SOUDEUR COBRA COMBINE A UNE PROTECTION EN397

FICHE TECHNIQUE

**PROTECTION OCULAIRE ET
FACIALE**

DIMENSIONS VISIERE ET CASQUE

Hauteur: 340mm

Longueur: 260mm

Largeur: 350mm

Taille casque: 530 – 640mm (6½ – 7)

Poids: 0.75Kg (env)

DIMENSIONS DU CARTON

Quantité: 1

Poids: 0.9Kg (env.)



HAUTEUR:
235mm

LARGEUR:
280mm

LONGUEUR:
325mm



COMPOSANTS

Cagoule: Nylon

Oculaire: éléments en verre et polycarbonate anti-projection

Harnais de la visière: Nylon avec fixations en acier

Coquille du casque: HDPE

Harnais du casque: LDPE et textile

LIMITES D'UTILISATION

La visière et l'oculaire offriront une protection adéquate uniquement pour des activités de soudage qui requièrent un obscurcissement de 9 à 13

La protection est garantie si la visière est correctement portée

Ne pas appliquer de peinture, solvant, colle ou autocollant, sauf sur recommandation du fabricant

L'attention des utilisateurs est attirée sur les dangers de modifier ou supprimer des composants d'origine sauf sur recommandation du fabricant

Ce produit, en contact avec la peau, peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles

Si cela se produit, quitter la zone à risque, retirer la visière et consulter un avis médical

Remarques: cette visière n'est pas conçue pour le soudage au gaz ou la découpe laser