

câble de raccordement DP pour Mobile Panels (MPI/PROFIBUS), longueur : 2 m, étendue de la livraison : 1 câble de raccordement



Figure à titre d'exemple

Informations générales	
Désignation du type de produit	Câble de raccordement MPI/DP
Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	24 V; CC
Degré et classe de protection	
IP (face avant)	IP65
IP (à l'arrière)	IP65
Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Oui
convient pour fonctions de sécurité	Oui; par ex. arrêt d'urgence, bouton d'assentiment
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	55 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-40 °C
• max.	70 °C
Humidité relative de l'air	
• Service, maxi	85 %
Câbles	
Longueur de câble	2 m
Rayon de courbure min.	45 mm
Couleur de la gaine du câble	rouge
Résistance à l'huile de la gaine extérieure	Oui; Résistant à l'hydrolyse et à l'huile selon VDE 0472 Partie 803/B ainsi qu'aux huiles de graissage/huiles hydrauliques du commerce
Résistance au butanone, au xylène, au toluène, à l'isopropanol	Oui
Mécanique/Matériau	
Matériau de la gaine du câble	PUR spécial, ininflammable selon VDE 0472 Partie 804 Type d'essai B, Shore A 88 retardateur de flamme UR Style 20963
Dimensions	
Epaisseur	9 mm
Livraison	
Quantité livrée, en pièces	1
Autres	
Marchandise du commerce	Non
Nom du fabricant	SIEMENS AG
Adresse du fabricant	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Allemagne
coordonnées du constructeur	e-mail : simatic_hmi_panel_helpdesk.i-ia@siemens.com
Classifications	

	Version	Classification
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Homologations / Certificats

General Product Approval



[Miscellaneous](#)

Autres informations

Usable in the following products: Detailed information can be found in the cross-list, which is available for download in the following SIOS note: 40466415
<https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-of-the-simatic-hmi-accessories-and-cross-list-update?dti=0&lc=en-WWW>

dernière modification : 12/03/2024